

Montevideo, 20 de agosto de 2018

## LICITACION PÚBLICA 346385/1

**Consulta 11-** En el detalle de la estructura de aluminio de la chapa de fachada falta definir la separación de la estructura, esta detallado en corte pero no en fachada.

**Respuesta-** Esta detallado en el corte y no en fachada. Deberá tomarse, en cuenta lo definido en corte.

**Consulta 12-** Con respecto a la rampa exterior, falta el detalle de baranda a cotizar, porque según cortes no queda claro si es con tensores o toda con caño de hierro.

**Respuesta-** Se debera ciotizar en caño de hierro de 2" parantes verticales y horizontales sin tensores.

**Consulta 13 -** El pilar 19 (2PNC10) llega hasta la estructura sobre planta alta o es un error en plano E5.

**Respuesta-** Por error en transposición de plantas quedó texto en lámina E5 pero no figura el pilar. Este en lámina E3 posee nomenclatura UNIT de terminación en ese nivel.

**Consulta 14-** Falta definir sección de viga entre los pilares 5 y 11 en planta E5.

**Respuesta-** Es una viga carrera de 0,20x0,30m idem estructura sobre planta baja.