



Plan parcial de ordenación, recuperación e integración urbana de CASAVALLE

Situación Ambiental

Referencia:

PERÍMETRO DEL PLAN ESPECIAL CASAVALLE

PERÍMETRO DEL PLAN ESPECIAL DEL ARROYO MIGUELETE

LÍMITES DE CUENCAS

AREA SIN SANEAMIENTO

AREA CONSANEAMIENTO PREVISTO Y/O PROYECTADO

PROBLEMAS PUNTUALES DE DRENAJE PLUVIAL

AREAS DE RIESGO AMBIENTAL

BASURALES ENDÉMICOS

BASURALES PUNTUALES

ECOPUNTO

UNIVAR

INDUSTRIAS VERTIDO A COLECTOR

INDUSTRIAS VERTIDO A CURSO DE AGUA

INDUSTRIAS SIN VERTIDO

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN SUELO SUPERFICIAL (ESTUDIOS EN ASENTAMIENTOS):

140mg/Kg<[PLOM0]<400mg/Kg 6 64mg/Kg<[CROM0]<230mg/Kg

[PLOMO]>400mg/Kg 6 [CROMO]>230mg/Kg

Fuente:

Resumen de avance hacia un Plan Integral Casavalle Monitoreo de metales Pesados en suelo de Mdeo, Actuaciones 2001-2009 (IM), relevamiento de campo Consorcio- Casavalle, Sig de la IM

Escala:	Fecha:
1:20.000	09/09/2011 (rev. 11/2011)

MI 16

